

Den 20. april 2007 afgav jeg min opfølgingsrapport (nr.1) vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Jeg modtog i den anledning breve af 20. juni 2008 og 27. november 2008 med tilhørende notater fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke.

Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 4.1 Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg henstillede i min endelige rapport til at menighedsrådet opretter mindst én handicapparkeringsplads. Jeg anførte endvidere følgende:

”Ved en placering af handicapparkeringspladsen på fortovet ved siden af sideindgangen til kirken, er jeg klar over at en afmærkning vil føre til problemer med at uvedkommende benytter pladsen. Jeg vil derfor – hvis menighedsrådet vælger denne løsning – have forståelse for at der ikke foretages en afmærkning af pladsen, men at der i stedet på et skilt ved kirken gøres opmærksom på at der er en handicapparkeringsplads ved sideindgangen. Der kan eventuelt også gøres opmærksom på denne mulighed på kirkens hjemmeside.”

Menighedsrådet meddelte i brev af 12. marts 2007 at rådet agtede at etablere en handicapparkeringsplads på fortovet ved sideindgangen, den såkaldte Kaptajns gang. Menighedsrådet ville – af hensyn til misbrug af parkeringspladsen – ikke foretage afmærkning af pladsen, men der ville blive opsat skiltning herom i nærheden af kirkens hovedindgang samt optaget notits herom på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet oplyste endvidere at foranstaltningerne ville blive gennemført hurtigst muligt med midler fra kirkens drift.

I min opfølgingsrapport (nr. 1) tog jeg det oplyste til efterretning.

I notatet fra november 2008 har menighedsrådet oplyst at den umarkerede handicapparkeringsplads nu er til rådighed ved sideindgangen (Kaptajns gangen). Ved kirkens hovedindgang er der opsat et skilt med et handicappiktogram og med angivelse af te-

lefonnumre til tjensthavende kirketjenere ”der er til rådighed både for anvisning af parkeringsplads og for eventuel anden assistance som fornøden”.

Jeg har konstateret at der på kirkens hjemmeside www.holmenskirke.dk er angivet oplysninger om handicapparkeringspladsen mv.

Jeg har taget det oplyste til efterretning og foretager ikke mere.

Ad punkt 4.2 Hovedindgang

Inden for kirkens hovedindgang er der tre trappetrin ned. Ved inspektionen konstaterede jeg at disse tre trin ikke var afmærkede med en kontrastfarve. Statens Byggeforskningsinstitut anbefaler at trinfor kanter på trapper markeres på hvert trin med kontrastfarve på en sådan måde at det kan ses både når man går op, og når man går ned. Under hensyn til at stenene ved hovedindgangen ikke afviger i særlig grad fra den tilstødende belægning, og under hensyn til at trappen fører nedad lige inden for indgangsdøren, bad jeg menighedsrådet oplyse om eventuelle planer for markering af trappetrinene med kontrastfarve.

Menighedsrådet oplyste i brev af 12. marts 2007 at der ville blive søgt om midler til at foretage afmærkning af trappetrinene mellem hovedindgangen og kirkens gulvniveau i budgettet for 2008, og at projektet forventedes udført samme år.

I opfølgingsrapporten (nr. 1) noterede jeg mig det oplyste og bad om at blive underrettet når afmærkningen af trappetrinene var gennemført.

Menighedsrådet har i notatet fra november 2008 oplyst at der på alle trin er sket en nedfræsning af sikkerhedsmarkeringer i kontrastfarve.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre.

Ad punkt 4.3 Sideindgang

I den endelige rapport bemærkede jeg at der ikke var skiltet med at kørestolsbrugere kan komme ind i kirken via sideindgangen i den gavl der vender ud mod Holmens Kanal. Jeg bad menighedsrådet overveje at skilte med at handicapindgang findes ved indgangen ud mod Holmens Kanal, samt at informere herom på kirkens hjemmeside.

Menighedsrådet oplyste i sit brev af 12. marts 2007 at skiltning om handicapindgang og oplysning herom på kirkens hjemmeside ville blive iværksat uden unødigt forsinkelse.

I min opfølgingsrapport (nr. 1) noterede jeg mig det oplyste.

Døren i sideindgangen er låst, og kørestolsbrugere er dermed nødt til at kontakte kirketjeneren for at komme ind i kirken. Jeg bad i min endelige rapport menighedsrådet redegøre for hvordan en kørestolsbruger der ønsker adgang til kirken, kommer i kontakt med en kirketjener.

Menighedsrådet oplyste i brev af 12. marts 2007 at menighedsrådet ville anvise mobiltelefonnummer til den tjensthavende kirketjener. Nummeret forudsås vist i forbindelse med handicapskiltet ved indgangen og på kirkens hjemmeside.

I min opfølgingsrapport (nr.1) noterede jeg mig det oplyste.

I notat af november 2008 har menighedsrådet nærmere oplyst at der i forbindelse med gudstjenester og andre kirkelige handlinger opsættes et skilt ved sideindgangen. På skiltet hvorpå der er et handicappiktogram, oplyses der om at man for at få assistance til adgang kan ringe på to nærmere angivne telefonnumre (til kirketjeneren).

Jeg har noteret mig det oplyste.

Menighedsrådet har endvidere oplyst at der på kirkens hjemmeside indsættes et link vedrørende handicaptilgængelighed.

Jeg har konstateret at et link med handicappiktogram er indsat på hjemmesiden.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre.

Ad punkt 4.5 Toiletforhold

Kirken råder over to publikumstoiletter, et til hver side for hovedindgangen. Ingen af toiletterne er handicapegnede.

Under inspektionen fik jeg oplyst at menighedsrådet havde konkrete planer om at bygge en sognegård ved siden af kirken. I denne bygning ville bl.a. blive etableret et handicaptoulet.

På den baggrund foretog jeg mig ikke videre i anledning af manglende toiletforhold for kørestolsbrugere. Jeg henledte imidlertid menighedsrådets opmærksomhed på Bygningsreglementet 1995 pkt. 4.4.4., stk. 5 og DS 3028:2001 som angiver standarder og anbefalinger på tilgængelighedsområdet.

I notatet fra november 2008 har menighedsrådet oplyst at opførelse af en sognegård (med bl.a. toiletforhold for kørestolsbrugere) ved siden af kirken har måttet udsættes. Menighedsrådet overvejer alternative muligheder for at imødekomme foreliggende krav og behov, herunder toiletfaciliteter for kørestolsbrugere.

Jeg beder menighedsrådet underrette mig når der er taget beslutning om hvordan behovet for toiletfaciliteter for kørestolsbrugere imødekommes.

Ad punkt 4.6 Mødelokale, kirkekontor, præstekontor

Til højre for koret er der en gang med adgang til et præstekontor, et provstekontor og et mødelokale. Sidstnævnte lokale bliver efter det oplyste brugt til f.eks. konfirmandstue, foredrag og babysalmesang. På præstens og provstens kontorer er det muligt at få et møde med henholdsvis præsten og provsten. Det er muligt at komme ind til disse lokaler fra den lille urtegård som støder op til Holmens Kanal. Der er imidlertid to trin fra gården til gangen, så kørestolsbrugere er dermed afskåret fra at komme denne vej ind. Det vil være muligt at komme til de nævnte lokaler via det midlertidige kirkekontor på den anden side af kirken og via koret. Det blev endvidere oplyst under inspektionen at præsterne/provsten ved kirken meget ofte holder møder med sognebørnene i disses egne hjem. Dette sker bl.a. af hensyn til at imødegå besværlighederne ved at komme ind i kontorerne.

Det nævnte midlertidige kirkekontor er indrettet i en pavillon hvortil der går en rampe. Denne rampe har en hældning på 10,5 pct.

Bygningsreglement 1995, pkt. 4.2.2, stk. 4, er sålydende: "Stk. 4. Ramper må ikke udføres med større hældning end 1:20 (50 mm. niveauforskel pr. meter) [svarende til 5 pct.; min tilføjelse]." Dansk Standard DS 3028:2001 – Tilgængelighed for alle – stiller krav om et maksimalt tværfald på 1:40 (25 mm niveauforskel pr. meter) for udvendige ramper.

I min endelige rapport skrev jeg følgende:

"Under hensyn til at der i løbet af de næste to år bliver bygget ny sognegård indeholdende de nævnte lokaliteter, og under hensyn til at jeg går ud fra at menighedsrådet sørger for at bygningen bliver tilgængelig for handicappede, foretager jeg mig ikke videre i anledning af de nævnte forhold."

Som nævnt i punkt 4.5 har menighedsrådet i notatet fra november 2008 oplyst at opførelsen af en sognegård ved siden af kirken har måttet udsættes. Herudover har rådet anført følgende:

”Huset var forudset bl.a. at rumme de nævnte kontorer og adgangsforholdene dertil at efterleve gældende forskrifter. Alternative muligheder for imødekommelse af foreliggende krav og behov er under overvejelse. I disse overvejelser indgår fremdeles tilvejebringelse af faciliteter med forskriftsmæssige adgangsforhold.”

Jeg beder menighedsrådet underrette mig når der er taget beslutning om hvordan behovet for handicaptilgængelige mødelokaler, kirkekontor med videre imødekommes.

Ad punkt 5.1 Parkeringsforhold

På Holmens Kirkegårds parkeringsplads er der ikke afmærkede handicapparkeringspladser. Jeg henstillede i den endelige rapport til at menighedsrådet opretter det nødvendige antal handicapparkeringspladser på Holmens Kirkegårds område.

Menighedsrådet oplyste i brev af 12. marts 2007 at der uden unødigt forsinkelse agtedes indrettet en handicapparkeringsplads der overholder gældende forskrifter og anbefalinger med hensyn til mål, indretning, afmærkning og beliggenhed.

I min opfølgingsrapport (nr. 1) tog jeg det oplyste til efterretning.

I notatet fra november 2008 har menighedsrådet oplyst at en handicapparkeringsplads nu er indrettet så tæt på indgangen til kapellet som de lokale forhold tillader. Pladsen overholder gældende forskrifter og anbefalinger med hensyn til mål, indretning, afmærkning og beliggenhed.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre i anledning af dette punkt.

Ad punkt 5.3 Kapellet

For at komme ind i kapellet på Holmens Kirkegård skal man op ad et trin. Jeg fik oplyst at personalet ved kirkegården lægger en rampe ud når en kørestolsbruger skal ind i kapellet. Rampen var lagt ud ved inspektionen. Den var meget bøjelig og virkede ustabil at køre på. Dens hældningsgrad blev målt til 12 pct.

Ifølge Bygningsreglement 1995, pkt. 4.2.2, stk. 4, må ramper ikke udføres med større hældning end 1:20 (50 mm. niveauforskel pr. meter). Dette svarer til 5 pct.

I den endelige rapport skrev jeg følgende:

”Jeg beder menighedsrådet om at overveje at etablere en fast rampe. I overvejelserne kan foruden hensynet til at gøre kørestolsbrugerne uafhængige af hjælp

bl.a. også indgå det faktum at rampen også skal lægges ud hver gang katafalken skal køres ind og ud af kapellet.

I tilfælde af at overvejelserne resulterer i at der ikke etableres en fast rampe, henstiller jeg til menighedsrådet at sørge for en flytbar rampe som er mere stabil (mindre bøjelig) end den nuværende.

Jeg beder om underretning om hvad der sker i sagen.”

I brev af 12. marts 2007 oplyste menighedsrådet at etablering af en fast rampe var op- taget som syns-udsat projekt. Menighedsrådet ville søge om midler til at foretage etablering af en fast rampe i budgettet for 2008, og projektet forventedes at blive ud- ført samme år.

I min opfølgingsrapport (nr. 1) noterede jeg mig det oplyste og bad om at blive under- rettet når etableringen af en fast rampe var blevet gennemført.

I notatet fra november 2008 meddelte menighedsrådet at rådet havde revurderet den oprindelige plan om etablering af en fast rampe. Rådet havde således undersøgt om der fandtes flytbare ramper som fyldestgørende tilgodeser aktuelle forskrifter, behov og ønsker, og på den baggrund havde menighedsrådet som alternativ til opførelse af en fast rampe valgt en flytbar rampe ”der fuldt ud opfylder gældende forskrifter og der- til imødekommer ombudsmandens henstilling til større stivhed og bedre stabilitet”.

Jeg taget det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre i anledning af dette punkt.

Ad punkt 5.4 Kirkegårdens handicaptoilet

Under inspektionen konstaterede jeg at der over håndvasken på kirkegårdens handi- captoilet er placeret et stort spejl hvis underkant er ca. 127 cm fra gulvet. Jeg bad i den endelige rapport menighedsrådet overveje at sænke spejlet således at også sid- dende kan benytte spejlet.

Menighedsrådet oplyste i brev af 12. marts 2007 at foranstaltningen var gennemført.

I notatet fra november 2008 har menighedsrådet nærmere præciseret at foranstaltnin- gen er gennemført ved at endnu et spejl er sat op.

Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke videre vedrørende dette punkt.

Opfølgning

Jeg beder om at menighedsrådet sender de underretninger vedrørende punkt 4.5 og 4.6 som jeg har bedt om, direkte til mig.

Underretning

Denne rapport sendes til Menighedsrådet ved Holmens Kirke, Holmens Provsti, Københavns Stift, Statens Byggeforskningsinstitut, Center for Ligebehandling af Handicappede, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kirkeministeriet og Folketingets Retsudvalg.

Lennart Frandsen
Inspektionschef